

**Ascoli Piceno li 25 AGOSTO 2016**

**Prot. n. 2016024579**

TRASMISSIONE VIA PEC

Al Presidente della Regione Marche

Al Prefetto di Ascoli Piceno

Al Prefetto di Fermo

Al Presidente della Provincia di Ascoli Piceno

Al Presidente della Provincia di Fermo

Ai Comuni Soci della CIIP spa  
C.A. del Sindaco

All'AATO n. 5 Marche Sud  
Al Presidente / Al Direttore Generale

VIA PEC

A Confservizi Marche  
Al Presidente Confservizi Marche  
Al Coordinatore Protezione Civile  
e.mail: [direzione@confservizimarche.it](mailto:direzione@confservizimarche.it)

Agli ORGANI DI INFORMAZIONE  
via e-mail

**Oggetto:** Situazione stato ricognizione reti idriche e manufatti del Servizio idrico Integrato.  
Comunicato stampa con preghiera di pubblicazione.

Come già comunicato in precedenza, la CIIP si è immediatamente attivata, in conseguenza del sisma, per la verifica dello stato delle reti e dei manufatti garantendo al meglio la continuità del servizio. In base all'esito delle verifiche è stata effettuata una prima serie di riparazioni urgenti in località Pescara del Tronto e Vezzano. Si rileva comunque che l'intero sistema acquedottistico e sorgentizio (Pescara-Capodacqua, Sasso Spaccato, Foce) è sottoposto a forte stress stante il perdurare dello sciame sismico e degli eventi franosi connessi.

Sono inoltre state rilevate alcune criticità che, pur non compromettendo il servizio, necessitano di interventi a breve. In specifico gli interventi localizzati nelle frazioni Capodacqua e Pescara di Arquata, saranno posti in essere non appena lo stato dei luoghi lo consentirà.

Onde evitare e contrastare azioni di sciacallaggio in atto in queste ore, si ribadisce, in merito al fenomeno di torbidità lamentato e segnalato da alcuni cittadini, che si tratta di un fenomeno naturale e transitorio, causato dal sisma alle acque di sorgente erogate, data la loro natura. In ogni caso si rileva che la situazione è in via di progressivo miglioramento e si prevede la sua regolarizzazione in giornata.

Si rassicura che la CIIP spa sta proseguendo l'attività di monitoraggio e ha messo in atto tutte le azioni per tutelare la potabilità dell'acqua.

Si prega di dare la massima diffusione al presente comunicato per evitare ingiustificati allarmismi.

Il Presidente CIIP spa

f.to Giacinto Alati